

Entidade Gestora:

CM de Baião

Rua Heróis do Ultramar CAMPELO, 4640-158 BAIÃO

Tel. + 351 255 540 500, Fax + 351 255 540 510, E-mail geral@cm-baiao.pt

Perfil da entidade gestora:

| | |
|--|---|
| Mbdo de gestão | Gestão direta (serviço municipal) |
| Entidade titular | CM de Baião |
| Composição acionista | NA |
| Período de vigência do contrato | NA |
| Tipo de serviço | Em baixa |
| Utilizador do(s) sistema(s) | RESINORTE - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A. |
| Tipologia da área de intervenção | Área predominantemente rural |
| População (hab.) | 18820 |
| Alojamentos servidos (n.º) | 9242 |
| Volumen de actividad (t/ano) | 6390 |
| Volumen de actividad para reciclagem (t/ano) | 8 |



Perfil do sistema de gestão de resíduos:

| | |
|--|------|
| Ecopontos de deposição coletiva (n.º) | NA |
| Capacidade de recolha seletiva por habitante (m³/hab.) | NA |
| Oleões (n.º) | 8 |
| Ecozentros (n.º) | 0 |
| Capacidade instalada de deposição indiferenciada (m³) | 1101 |
| Viaturas afetas à recolha (n.º) | 6 |
| Índice de conhecimento de ativos físicos - em teste | 37 |

Ficha de avaliação da qualidade do serviço:

| Indicador | Avaliação 2019 | Valor do indicador (valor de referência) | Fiabilidade dos dados | Histórico 2015 - 2019 | Observações |
|---|----------------|--|-----------------------|-----------------------|--|
| ADEQUAÇÃO DA INTERFACE COM O UTILIZADOR | | | | | |
| RU 01 - Acessibilidade física do serviço | 🟡 | 79 % [80;100] | ★★★ | ----- | |
| RU 02 - Acessibilidade do serviço de recolha seletiva | 🔴 | 32,8 % [60;100] | ★★★ | -----①----- | A entidade gestora em alta, responsável pela atividade de recolha seletiva, deve melhorar o acesso a este serviço. |
| RU 03 - Acessibilidade económica do serviço | 🟢 | 0,18 % [0;0,50] | ★★★ | ----- | |
| RU 04 - Lavagem de contentores | 🔴 | 2,5 (-) [6,0;24,0[| ★ | ----- | |
| RU 05 - Resposta a reclamações e sugestões | 🔴 | 33 % 100 | ★★★ | ----- | |
| SUSTENTABILIDADE DA GESTÃO DO SERVIÇO | | | | | |
| RU 06 - Cobertura dos gastos | 🔴 | 33 % [100;110] | ★ | ----- | |
| RU 07 - Reciclagem de resíduos de recolha seletiva | 🔴 | 66 % >100 | ★★★ | ----- | A responsabilidade pela atividade de recolha seletiva é da entidade gestora em alta, devendo esta entidade ter em conta as metas de reciclagem definidas no quadro legal em vigor. |
| RU 11 - Renovação do parque de viaturas | 🟡 | 263.975 km/viatura [0;250000] | ★ | ----- | |
| RU 12 - Rentabilização do parque de viaturas | ✗ | NR [400;500[| | ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ | Não foi evidenciada capacidade para o reporte dos dados de acordo com as especificações definidas. |
| RU 13 - Adequação dos recursos humanos | 🟢 | 2,6 n.º/ 10^3 t [1,0;3,0] | ★★★ | ----- | |
| SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | | | | | |
| RU 14 - Utilização de recursos energéticos | 🟢 | 5,0 tep/ 10^3 t [0;6,5] | ★ | ----- | |
| RU 16 - Emissão de gases com efeito de estufa da recolha seletiva | - | NA [0;60] | | - | A responsabilidade pela atividade de recolha seletiva multimaterial é da entidade gestora em alta. |
| RU 17 - Emissão de gases com efeito de estufa da recolha indiferenciada | 🟢 | 15 kg CO ₂ /t [0;15] | ★ | ----- | |

Avaliação: ● qualidade de serviço boa; ○ qualidade de serviço mediana; ■ qualidade de serviço insatisfatória; ① alerta; - NA não aplicável; ✗ NR não respondeu

Fiabilidade dos dados: ★ a menor fiabilidade e ★★★ a maior fiabilidade

Recomendações:

A entidade gestora deve promover um esforço de melhoria particularmente do(s) indicador(es) com avaliação insatisfatória.
A entidade gestora deve criar condições para melhorar a recolha da informação necessária ao cálculo dos indicadores.
A entidade gestora deve adotar procedimentos para aumentar a fiabilidade da informação reportada.